



Førde kommune

Tilstandsanalyse

Rapporten viser oversikt over registrerte tilstander og kostnader for utbedring.

Valgte bygg

Slåtten skule (Førde)

Tabellen viser antall tilstander for kombinasjonene av tilstand og konsekvens

| | | | | | |
|------------|---|----------|---|---|---|
| Konsekvens | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | | Tilstand | | | |



Tilstandsrapport

TG - tilstandsgrad - uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til referansenivået

KG - konsekvensgrad - uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvenser en observert tilstand vil kunne medføre

ID - Ikke definert - uttrykk for at tilstanden ikke er definert

Sammenheng

| Nr | Bygg | Lokasjon | Navn tilstand | Tilstand | Konsekvens | År | Kostnad |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|------|---------------------|
| 190126106 | Slåtten skule (Førde) | Bygg 1 | Takstein slåtten skule bygg 1 | TG 3 | KG 3 | 2019 | Kr 750 000 |
| 190126105 | Slåtten skule (Førde) | Kjøkken admin, inngang SFO | Belegg kjøkken admin, inngang SFO | TG 1 | KG 2 | 2019 | Kr 82 950 |
| 190126107 | Slåtten skule (Førde) | Hus 1-4 | Termostater varme ovner | TG 2 | KG 1 | 2019 | Kr 81 400 |
| 190130941 | Slåtten skule (Førde) | Hus1 | Sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2020 | Kr 109 200 |
| 190130948 | Slåtten skule (Førde) | Huse 2 | Sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2021 | Kr 177 000 |
| 190130953 | Slåtten skule (Førde) | Huse 3 | Sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2019 | Kr 133 200 |
| 190130955 | Slåtten skule (Førde) | Huse 4 | Sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2019 | Kr 131 000 |
| 190130957 | Slåtten skule (Førde) | Huse 5 | Sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2022 | Kr 48 400 |
| 190130959 | Slåtten skule (Førde) | Huse 6 | sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2022 | Kr 131 200 |
| 190130960 | Slåtten skule (Førde) | Huse 7 | Sleten maling | TG 1 | KG 1 | 2022 | Kr 11 200 |
| Total kostnad | | | | | | | Kr 1 655 550 |



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Takstein slåtten skule bygg 1 |
| TilstandsID | 190126106 |
| Lokasjon | Bygg 1 |
| System | 262.001 Taktekning |
| Tilstandsgrad | 3 - Store og alvorlige avvik |
| Konsekvensgrad | KG 3 - Store og alvorlige konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Takstein på deler av bygg2 (tilbygg) er so slitt at undertak er fuktigt. Mykje hol i takstein. og den er so tynnsleeten at det er vanskeleg å ta seg fram på taket uten å øydelegge meir..

Konsekvensbeskrivelse

Lekase på bygg

Utbedringsbeskrivelse

Ny takstein, eventuelt lekter og papp..



Bytte av takstein.jpg



6A385D9B-CBA6-4F7C-8B83-7F004C884AF3.jpeg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tilstand | Belegg kjøkken admin, inngang SFO |
| TilstandsID | 190126105 |
| Lokasjon | Kjøkken admin, inngang SFO |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 2 - Vesentlige konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Slete med ein del hol og dårlege skjøytar

Konsekvensbeskrivelse

Dårleg reinhald

Utbedringsbeskrivelse

Legge nytt belegg



image (17).jpg



image (8).jpg



image (20).jpg



image (16).jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tilstand | Belegg kjøkken admin, inngang SFO |
| TilstandsID | 190126105 |
| Lokasjon | Kjøkken admin, inngang SFO |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 2 - Vesentlige konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Tilstand | Termostater varme ovner |
| TilstandsID | 190126107 |
| Lokasjon | Hus 1-4 |
| System | 452.001 Varmeovner |
| Tilstandsgrad | 2 - Vesentlige avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Termostater kan være instillt på 35 grader, men i virkligheita er det ca. 22 grader. Varierer fra termostet til termostet, slik at det er omtrent umulig å få dette rett.

Konsekvensbeskrivelse

Unødvendig forbruk av straum

Utbedringsbeskrivelse

Bytte termostater til nye, som kan justerast via SD anlegg. Krever då romfølara



image (21).jpg



image (22).jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130941 |
| Lokasjon | Hus1 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2020 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvendig kledning blir verre og kanskje trenger masse behandling

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130941 |
| Lokasjon | Hus1 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2020 |
| Status | Ubehandlet |



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130948 |
| Lokasjon | Huse 2 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2021 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvending kledning blir verre og kanskje blir det meir behandling og masse kostnaden

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130948 |
| Lokasjon | Huse 2 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2021 |
| Status | Ubehandlet |



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130953 |
| Lokasjon | Huse 3 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvending kledning blir verre og kanskje blir det meir behandling og masse kostnaden

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130953 |
| Lokasjon | Huse 3 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130955 |
| Lokasjon | Huse 4 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvending kledning blir verre og kanskje blir det meir behandling og masse kostnaden

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130955 |
| Lokasjon | Huse 4 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2019 |
| Status | Ubehandlet |



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130957 |
| Lokasjon | Huse 5 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2022 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvending kledning blir verre og kanskje blir det meir behandling og masse kostnaden

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male




_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130957 |
| Lokasjon | Huse 5 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2022 |
| Status | Ubehandlet |



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | sletten maling |
| TilstandsID | 190130959 |
| Lokasjon | Huse 6 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2022 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvending kledning blir verre og kanskje blir det meir behandling og masse kostnaden

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



_?????.jpg



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | sletten maling |
| TilstandsID | 190130959 |
| Lokasjon | Huse 6 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2022 |
| Status | Ubehandlet |



Bygg: Slåtten skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

| | |
|----------------------|--|
| Tilstand | Sleten maling |
| TilstandsID | 190130960 |
| Lokasjon | Huse 7 |
| System | 235.001 Utvendig kledning og overflate |
| Tilstandsgrad | 1 - Små og middels avvik |
| Konsekvensgrad | KG 1 - Små og middels konsekvenser |
| Anbefalt utbedret år | 2022 |
| Status | Ubehandlet |

Tilstandsbeskrivelse

Trenger maling

Konsekvensbeskrivelse

Utvending kledning blir verre og kanskje blir det meir behandling og masse kostnaden

Utbedringsbeskrivelse

Vaske, pusse og male



_?????.jpg



_?????.jpg