



Førde kommune

Tilstandsanalyse

Rapporten viser oversikt over registrerte tilstander og kostnader for utbedring.

Valgte bygg

Sunde skule (Førde)

Tabellen viser antall tilstander for kombinasjonene av tilstand og konsekvens

Konsekvens	3	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	1	0	1	0	0
	0	0	0	0	0
		0	1	2	3
		Tilstand			



Tilstandsrapport

TG - tilstandsgrad - uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til referansenivået

KG - konsekvensgrad - uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvenser en observert tilstand vil kunne medføre

ID - Ikke definert - uttrykk for at tilstanden ikke er definert

Sammendrag

Nr	Bygg	Lokasjon	Navn tilstand	Tilstand	Konsekvens	År	Kostnad
190126151	Sunde skule (Førde)	Gymsal	Oppmerking av gymsal	TG 1	KG 1	2019	Kr 123 478
Total kostnad							Kr 123 478



Bygg: Sunde skule (Førde)

Tilstandsanalyse: Kartlegging med tanke på fremtidig vedlikehold

Tilstand	Oppmerking av gymsal
TilstandsID	190126151
Lokasjon	Gymsal
System	255.001 Gulvoverflate
Tilstandsgrad	1 - Små og middels avvik
Konsekvensgrad	KG 1 - Små og middels konsekvenser
Anbefalt utbedret år	2019
Status	Ubehandlet

Tilstandsbeskrivelse

Merking på gulv er vekke. Golvet er slitt.

Konsekvensbeskrivelse

ingen spesielle..

Utbedringsbeskrivelse

slipe, merke og lakke gulv



sunde.jpg